

Slagballe Bakker Syd Vandværk
Slagballe Banke 27
8740 Brædstrup
Att.: Jan W. Freiberg

Rapportnr.: AR-23-CG-23111515-01
Batchnr.: EUDKVE-23111515
Kundenr.: CA0005402
Modt. dato: 18.12.2023

Analyserapport

Prøvested: Slagballe Bakker Syd Vandværk - DGU 97.2288 - / 4601001202
DGU-nr: 97.2288
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Andet
Prøveudtagning: 18.12.2023 kl. 14:25
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMJ2
Analyseperiode: 18.12.2023 - 19.12.2023

Prøvemærke: boring 1

Lab prøvenr:	835-2023-81316227	Enhed	Kravværdier Min. Max.	DL.	Metode	Urel (%)
--------------	-------------------	-------	--------------------------	-----	--------	----------

Uorganiske forbindelser

Nitrat	28	mg/l		0.3	DS/ISO 15923-1:2013, mod	A 15
--------	----	------	--	-----	--------------------------	------

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)	
---------------------------	----	--	--	--	---	--

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Kopi til:

Horsens Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 4, 8700 Horsens
Slagballe Bakker Syd Vandværk, Jørgen Dam, Slagballe Banke 27, 8740 Brædstrup

19.12.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

°): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.