

**Slagballe Bakker Syd Vandværk**  
**A.M.B.A**  
**c/o Jørgen Erik Dam**  
**Skovløbervænget 12**  
**7000 Fredericia**  
**Att.: Jan W. Freiberg**

**Rapportnr.:** AR-25-CG-25021555-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25021555  
**Kundenr.:** CA0005402  
**Modt. dato:** 17.03.2025

## Analyserapport

**Prøvested:** Slagballe Bakker Syd VV - DGU 97.2288-1 (nedre) - / 4601001202  
**DGU-nr:** 97.2288-1  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Driftskontrol  
**Prøveudtagning:** 17.03.2025 kl. 09:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DMJ2  
**Analyseperiode:** 17.03.2025 - 19.03.2025

**Prøvemærke:** 97.2288-1

| Lab prøvenr: | 835-2025-81486188 | Enhed | Kravværdier<br>Min. Max. | DL. | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|--------------------------|-----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|--------------------------|-----|--------|----------|

### Uorganiske forbindelser

|        |    |      |  |     |                          |      |
|--------|----|------|--|-----|--------------------------|------|
| Nitrat | 13 | mg/l |  | 0.3 | DS/ISO 15923-1:2013, mod | A 15 |
|--------|----|------|--|-----|--------------------------|------|

### Oplysninger fra prøvetager

|                           |    |  |  |  |                                                                         |  |
|---------------------------|----|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  |  | DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021) |  |
|---------------------------|----|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Kopi til:

Horsens Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 4, 8700 Horsens  
Slagballe Bakker Syd Vandværk A.M.B.A, Flemming Skovbjerg, c/o Jørgen Erik Dam, Skovløbervænget 12, 7000 Fredericia  
Slagballe Bakker Syd Vandværk A.M.B.A, Kopimodtager, c/o Jørgen Erik Dam, Skovløbervænget 12, 7000 Fredericia

19.03.2025

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.